


B-TUBE

G.

Erogatori a base acqua (A-); a base solvente (S-)

Water-based (A-); solvent-based (S-) dispensers.



A-TUBE-06
S-TUBE-06



A-TUBE-10
S-TUBE-10



A-TUBE-25



PA-TUBE
PS-TUBE




F.

Stazione ricarica a due postazioni

Two-unit loading station

C-TUBE-01




E.

Base di appoggio B-TUBE per pennelli e per tamponi

B-TUBE support base for brushes and swabs

BA-B-TUBE



RICAMBI • SPARE PARTS

PUNTE TONDE DI PRECISIONE PRECISION ROUND TIPS

Per colle a base acqua (water)



A.
β-TUBE-(06-10-25)-E

Per colle a base solvente aggiungere il filtro (B)



B.
B-TUBE-MET-(06-10)



PENNELLI DI PRECISIONE PRECISION BRUSHES

Per colle a base acqua o solvente
(water or solvent)



4MM 6MM 8MM 10MM

C.
P-TUBE-D

Connettore



Luer Lock

D.
P-TUBE-06-F

TAPPI CAPS



H. Tappo B-TUBE
B-TUBE-A



I. Guarnizione
B-TUBE-B

J. Tappo tampone
B-TUBE-(06-10-25)-F



K. Tappo pennello
P-TUBE-G




B-TUBE

MANUALE ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL


MONTAGGIO ASSEMBLING

- Innestare la punta tonda (A) al flacone.
- In caso di colla a base solvente, innestare la punta tonda (A) al flacone e aggiungere il filtro metallico (B).
- Avvitare il connettore (D) al flacone e successivamente innestare il pennello (C).

- Insert the round tip (A) to the bottle.
- In case of solvent-based glue, insert the round tip (A) to the bottle and add the mesh (B).
- Screw the connector (D) to the bottle and then insert the brush (C).



UTILIZZO USE




Ricarica

- Accendere la luce del dispenser (F);
- Inserire il flacone nella postazione desiderata;
- Ruotare la manovella per far uscire il prodotto;
- Verificare il riempimento per mezzo della luce;
- Ruotare la manovella per chiudere il dispenser;
- Avvitare il tappo (H) superiore per chiudere il flacone assicurando del corretto posizionamento della guarnizione (I).

REFILL:

- Turn on the dispenser light (F);
- Insert the bottle in the desired location;
- Turn the crank to let the product out;
- Check the filling by the light;
- Turn the crank to close the dispenser;
- Screw the top cap (H) on to close the bottle ensuring of the correct positioning of the gasket (I).



Applicazione


- Impugnare il flacone (G);
- Stringere* il flacone per stendere la colla;
- Ad ogni sosta, riporre il flacone sulla sua base di appoggio (E).

*Per un'omogenea distribuzione del prodotto: applicare meno pressione a flacone pieno e più pressione man mano che si svuota.

APPLICATION:

- Grip the bottle (G);
- Squeeze* the bottle to spread the glue;
- At each stop, place the bottle back on its support base (E).

*For homogeneous product distribution: apply less pressure when the bottle is full and more pressure as it empties.



Fine lavoro

- Al termine del lavoro, richiudere il flacone con il rispettivo tappo (K);
- Per B-TUBE a punta tonda, base solvente, rimuovere prima il filtro (B) poi richiudere con il tappo (J).

END OF WORK:

- At the end of the work, close the bottle again with the respective cap (K);
- For B-TUBE round tip, solvent base, first remove the filter (B) then close again with the cap (J).

CURA E MANUTENZIONE CARE AND MAINTENANCE

Tamponi e Pennelli a base acqua

In caso di ostruzione, immergere in acqua calda (1), sciacquare via i residui di colla, soffiare, riposizionare nel flacone B-TUBE e chiudere con l'apposito tappo.

WATER-BASED SWABS AND BRUSHES

In case of blockage, soak in warm water (1), rinse off glue residue, blow, place back into the B-TUBE bottle and close with the cap.

Tamponi e Pennelli a base solvente

Al termine dell'utilizzo, assicurarsi sempre che il tappo sia chiuso ermeticamente per evitare l'essiccazione del prodotto. In caso di ostruzione, inserire il tampone o il pennello in soluzione liquida a base solvente (2), attendere che agisca e soffiare con la pistola dell'aria per eliminare i residui. Per i pennelli: soffiare con la pistola dell'aria all'interno del tubicino come mostrato nella figura 3.

SOLVENT-BASED SWABS AND BRUSHES

At the end of use, always make sure that the cap is tightly closed to prevent the product from drying out. In case of obstruction, place the swab or brush in solvent-based liquid solution (2), wait for it to act and blow with the air gun to remove redisks. For brushes: blow with the air gun inside the small tube (3).

Filtro in rete metallica

Dopo l'uso estrarre dal B-TUBE e immergere la retina in soluzione liquida a base solvente (4) per 5-10 minuti. Soffiare con la pistola per rimuovere i residui di colla.

WIRE MESH FILTER

After use, take out from the B-TUBE and immerse the mesh in solvent-based liquid solution (4) for 5-10 minutes. Blow with the gun to remove glue residue.

